

Katastroko datuen fitxa

Ficha de datos catastrales



Ondasun higieztina/Bien inmueble				047-0003-00045-0004	GIZABURUAGA			
					Katastro balioa/Valor catastral (€)			
Azipartzela/ Subparcela	Elementua/ Elemento		Erabilera/ Uso	Katastro-azalera/ Superficie catastral (m²)	Lurzorua/ Suelo	Eraikuntza/ Construcción	Guztira/ Total	
Helbidea/Dirección:BO\Laxier 005002								
02	Hir/Urb	N9353098J	UPBUN	V32 Landa etxebizitza atxikia/Vivienda rural pareada	207,38	32.287,37	8.302,29	40.589,66
Ondasun higieztinaren balioa/Valor catastral del inmueble							40.589,66 €	

Partze/Parcela 047-0003-00045

Katastro-azalera/ Superficie catastral:	941,07 m²
---	-----------

Azipartze/Subparcela 02

Katastro-azalera/ Superficie catastral:	207,45 m²	Izaera/ Naturaleza:	Hirioa/Urbana	Azipieraikia/ Subedificada:	Ez/No
Eraldatutako lurzorua/ Suelo transformado:	Ez/No	Fatxaden kopurua/ Número fachadas:	1		


→Eraikuntza/Construcción 047-0003-00045-02-002-BO\Laxier 005002

Erabilera/ Uso:	V32 Landa etxebizitza/Vivienda rural	Kategoria/ Categoría:	7	Eraikitze-birgaitze urtea/ Año construcción/ rehabilitación:	1806
Kontserbazio egoera/ Estado conservación:	3 Eskasa/Deficiente				
Atezaina/ Portero:		Berokuntza/ Calefacción:	Ez/No	Bainugelak/ Baños:	
Itxitura/ Cerramiento:	Zarpiatuak eta emokadurak/ Enfoscados y revocos	Arotz lana/ Carpintería exterior:	Egurra/Burdina/ Madera/Hierro	Atariaren zabalera/ Amplitud portal:	
Atariko zorua/ Suelo portal:		Igogailua/ Ascensor:	Ez/No	Etxebizitza/Igogailua/ Viviendas/Ascensor:	0

→Elementuak/Elementos BO\Laxier 005002

N9353098J			
Erabilera/ Uso:	V32 Landa etxebizitza atxikia/Vivienda rural pareada	Katastro-azalera/ Superficie catastral:	207,38 m²
Partaidetza koefizientea/ Coeficiente de participación:		Solairua/ Planta:	PB
Lurzoru EGB/ Suelo VMA:	79.072,37 €	Eraikun. EGB/ Construcción VMA:	14.113,99 €
Guztira EGB/ Total VMA:	93.186,36 €		
Barne etxebizitza/ Vivienda interior:	Ez/No	Babestun-kodea/ Régimen protección:	





Jabetza erregistroarekiko koordinazio grafikoa/Coordinación gráfica con el registro de la propiedad		
Erregistroa/Registro:	Erregistro-kode bakarra/Código registral único:	Koordinazio-data/Fecha coordinación:
Ez dago koordinatuta/No está coordinado		



Elementuen krokisak/ Croquis de los elementos

Helbidea/Dirección: BO\Laxier 005002

Eraikitze urtea/Año de construcción:

1806

N9353098J UPBUN

