



EUSKO KONTSEILU NAGUSIA
SERVICIOS DE INDUSTRIA EN
VIZCAYA

MATRICULA
B1-01312-R

NUMERO DEL BASTIDOR

RX-76707

DESTINO DEL VEHICULO

S.P. MERCANCIAS

Certificado de Características

N.º **M/627/80**

Marca y Modelo	Tipo y Categoría	N.º y dimensiones ruedas
FRUEHAUF YBHS F2PP-80/25	SEMI REMOLQUE VOLQUETE	3a 8 11,00 x 20

Anchura y longitud totales		Vías anterior y posterior		Voladizo posterior
2500 mm.	8000 mm.	1816 mm.	1816 mm.	1330 mm.

Tara	Peso máximo autorizado	Peso máximo remolcable	N.º de asientos
8400 kg.	31500 kg.	-	-
Peso máximo 1.º eje (1)	Peso máximo 2.º eje	Peso máximo 3.º eje	Peso máximo 4.º eje
11500 kg.	10000 kg.	10000 kg.	-

Entre 1.º y 2.º	Entre 2.º y 3.º	Entre 3.º y 4.º	Entre 5.º R. y último	Entre extremos
4820 mm.	1350 mm.	-	6170 mm.	1350 mm.

MOTOR	Marca	Modelo	Tipo	N.º cilindros, diámetro y carrera	Potencia fiscal
-	-	-	-	- mm. Ø - mm.	- CVF.

FECHA INSPECCION: 8-8-80 **VALEDERA HASTA: 8-8-81**

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha las prescripciones que para circular por las vías públicas señala el vigente Código de la Circulación.

El Jefe de los Servicios de
Industria en

[Firma]



(2) 18-4-85 Este vehículo queda dispensado de la obligación del uso del antiempujamiento por ser camión de construcción y obras cuya caja sobresale sobre las ruedas menos de lo establecido.

(1) En semi-remolques, peso máximo sobre la 5.ª rueda (5.º R).
(2) Espacio para anotar reformas autorizadas.

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: 18 ABR. 2007 Valedera hasta/por: 18 OCT. 2007 N.º Informe Inspec.: Firma, 	Fecha de la inspección: 30 OCT. 2007 Valedera hasta/por: 30 ABR. 2008 N.º Informe Inspec.: Firma, 
Fecha de la inspección: 16 MAYO 2008 Valedera hasta/por: 16 NOV. 2008 N.º Informe Inspec.: Firma, 	Fecha de la inspección: 21 NOV. 2008 Valedera hasta/por: 21 MAYO 2009 N.º Informe Inspec.: Firma, 
Fecha de la inspección: 21 MAYO 2009 Valedera hasta/por: 21 NOV. 2009 N.º Informe Inspec.: Firma, 	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma, (Sello)