

EMPRESA

N.º SERIE

5753848 B

MATRICULA

B 1-02928-R

PRUEBA, S.A.

C/ de los Reyes de Salamanca, 10

28005 Madrid

DESTINO

Número de identificación: IA027301

Clasificación del vehículo:

4 3 1 7 S/R volquete

N.º CERTIFICADO

0278.01

Marca: PRUEBA
Tipo: D 32 A
Variante: FA2 - 1.360 - L
Denominación comercial: YH-S/R volquete
Tara (kgf): 6.700
PTMA/PMA (kgf): 34.000/32.000
PTMA/PMA 1.º E (kgf): 11.000/10.500
PTMA/PMA 2.º E (kgf): 11.000/10.500
PTMA/PMA 3.º E (kgf): ---
PTMA/PMA 4.º E (kgf): 12.500
PMR S/F, G/F (kgf): ---
N.º y dim. neumáticos: 3) 13R.22,5
N.º de asientos: ---
Volumen de bodegas: ---

Clase según R. 36: ---
Altura total (mm): 3.125
Anchura total (mm): 2.500
Via anterior/posterior (mm): 1.816
Longitud total (mm): 7.220
Voladizo posterior (mm): 1.420
Distancia eje 1.º/2.º (mm): 1.360
Distancia eje 2.º/3.º (mm): ---
Distancia eje 3.º/4.º (mm): ---
Distancia 5.ª rda./ult. (mm): 5.080
Motor: Marca: ---
Tipo: ---
N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): ---
Potencia fiscal/real (C.V.F./kW): ---

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por PRUEBA, S.A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña D-1126, así como con las opciones arriba incluidas.

Aranjuez, a 10 de mayo de 1990.













Firma del Fabricante Nacional Importador.

Registro Mercantil de Madrid, hoja nº 1917, folio 20, tomo 659, general 2/2 Sección 3ª Libro de Sdes.

Reformas autorizadas:

10

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: 21 MAYO 2007 Valedera hasta/por: 21 NOV. 2007 N.º Informe Inspec.: Firma: 	Fecha de la inspección: 19 NOV. 2007 Valedera hasta/por: 19 MAYO 2008 N.º Informe Inspec.: Firma: 
Fecha de la inspección: 16 MAYO 2008 Valedera hasta/por: 16 NOV. 2008 N.º Informe Inspec.: Firma: 	Fecha de la inspección: 27 NOV. 2008 Valedera hasta/por: 27 MAYO 2009 N.º Informe Inspec.: Firma: 
Fecha de la inspección: 23 JUN. 2009 Valedera hasta/por: 23 DIC. 2009 N.º Informe Inspec.: Firma: 	Fecha de la inspección: 09 ABR. 2014 Valedera hasta/por: 09 OCT. 2014 N.º Informe Inspec.: Firma: 
Fecha de la inspección: 09 OCT. 2014 Valedera hasta/por: 09 ABR. 2015 N.º Informe Inspec.: Firma: 	Fecha de la inspección: 06 MAR. 2015 Valedera hasta/por: 06 SEP. 2015 N.º Informe Inspec.: Firma: 
Fecha de la inspección: 10 SEP. 2015 Valedera hasta/por: 10 MAR. 2016 N.º Informe Inspec.: Firma: 	Fecha de la inspección: 07 MAR. 2016 Valedera hasta/por: 07 SEP. 2016 N.º Informe Inspec.: Firma: 
Fecha de la inspección: 05 OCT. 2016 Valedera hasta/por: 05 ABR. 2017 N.º Informe Inspec.: Firma: 	Fecha de la inspección: 17 MAR. 2017 Valedera hasta/por: 17 SEP. 2017 N.º Informe Inspec.: Firma: 
Fecha de la inspección: 29 SEP. 2017 Valedera hasta/por: 29 MAR. 2018 N.º Informe Inspec.: Firma: 	Fecha de la inspección: 16 MAR. 2018 Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma: 
Fecha de la inspección: 16 MAR. 2018 Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec.: Firma: 	Fecha de la inspección: 20 MAR. 2018 Valedera hasta/por: 20 SEP. 2018 N.º Informe Inspec.: Firma: 

**INSPECCIÓN
NEGATIVA**
ATISAE CAL ITV0905