

**CITROËN**AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA, S.A.
C/ DOCTOR ESQUERDO, 62 28007-MADRID

Nº SERIE 30356266 R

MATRÍCULA

Número de identificación:

VF7FC8HXB26820010

Clasificación del vehículo:

CIT1856L

1 0 0 0 TURISMO

Nº CERTIFICADO

26820010

Marca:

CITROËN

Tipo:

F*8HX*

Variante:

FC8HXB

Denominación comercial:

C3 14HDI VIVACE

Tara (kg):

1022

MTMA/MMA (kg):

1501

MTMA/MMA 1ª E (kg):

820

MTMA/MMA 2ª E (kg):

735*

MTMA/MMA 3ª E (kg):

MTMA/MMA 4ª E (kg):

MMR S/F, c/F (kg):

548/1175

Neumáticos:

4-165/70R14 (81T)

Nº de asientos:

5

Volumen de bodega:

Clase:

Altura total (mm):

1599

Anchura total (mm):

1667

Via anterior/posterior (mm):

1439/1440

Longitud total (mm):

3850

Voladizo posterior (mm):

640

Distancia eje 1º/2º (mm):

2460

Distancia eje 2º/3º (mm):

Distancia eje 3º/4º (mm):

Distancia 5ª rueda/últ. (mm):

Motor: Marca:

CITROËN

Tipo:

D-8HX

Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):

4/1398

Potencia fiscal/real (C.V./KW):

11.45/50

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

*780 CON REMOLQUE

4-185/60R15 (84H)

4-195/50R16 (84V)

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA, S.A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña e2*98/14*0259*01, así como con las opciones arriba incluidas.

02 de OCTUBRE de 2003

Firma:

ANDRES CRISTOS BELLO (Apostado)

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 15985, Libro 0, Folio 152, Sección 8, Hoja M-270409, Inscripción 1ª

Reformas autorizadas:

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Mod. 11/11/03

CENTRO DE PUBLICACIONES
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA: 0554-CNV	
Fecha de inspección: 10-11-09 (F8)	Fecha de inspección: 14-11-14	Fecha de inspección: 14-11-14	Fecha de inspección: 14-11-14
Valedera hasta/por: 10-11-09	Valedera hasta/por: 14-11-15	Valedera hasta/por: 14-11-15	Valedera hasta/por: 14-11-15
Nº informe inspección: 714939	Nº informe inspección: 4812929070	Nº informe inspección: 4812929070	Nº informe inspección: 4812929070
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]
(Sello) 4801	(Sello) 4801	(Sello) 4801	(Sello) 4801
Fecha de inspección: 04-11-09	Fecha de inspección: 13-11-15	Fecha de inspección: 13-11-15	Fecha de inspección: 13-11-15
Valedera hasta/por: 04-11-11	Valedera hasta/por: 13-11-16	Valedera hasta/por: 13-11-16	Valedera hasta/por: 13-11-16
Nº informe inspección: 821057	Nº informe inspección: 481312655	Nº informe inspección: 481312655	Nº informe inspección: 481312655
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]
(Sello) 4801	(Sello) 4801	(Sello) 4801	(Sello) 4801
Fecha de inspección: 11-11-11	Fecha de inspección: 14-11-16	Fecha de inspección: 14-11-16	Fecha de inspección: 14-11-16
Valedera hasta/por: 11-11-13	Valedera hasta/por: 14-11-17	Valedera hasta/por: 14-11-17	Valedera hasta/por: 14-11-17
Nº informe inspección: 231695	Nº informe inspección: 4802-33552383	Nº informe inspección: 4802-33552383	Nº informe inspección: 4802-33552383
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]
(Sello) 4801	(Sello) 4801	(Sello) 4801	(Sello) 4801
Fecha de inspección: 14-11-13	Fecha de inspección: 13-11-18	Fecha de inspección: 13-11-18	Fecha de inspección: 13-11-18
Valedera hasta/por: 14-11-14	Valedera hasta/por: 13-11-19	Valedera hasta/por: 13-11-19	Valedera hasta/por: 13-11-19
Nº informe inspección: 2719737	Nº informe inspección: 481357316	Nº informe inspección: 481357316	Nº informe inspección: 481357316
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]
(Sello) 4801	(Sello) 4801	(Sello) 4801	(Sello) 4801