

EUSKO J.
Euzkadi



MINISTERIO DE INDUSTRIA
DELEGACION PROVINCIAL

B I Z K A I A

MATRICULA

B 1-01527-R

NUMERO DEL BASTIDOR

SN-82017801

DESTINO DEL VEHICULO

SERVICIO PUBLICO

Certificado de Características

N.º M-376/82

Marca y Modelo		Tipo y Categoría		N.º y dimensiones ruedas	
FRUEHAUF YBS.F2PP-80/20		SEMI REMOLQUE VOLQUETE.		3a 8	11.00X20
Anchura y longitud totales		Vías anterior y posterior		Voladizo posterior	
2.500 mm	8.040 mm	1.816 mm	1.816 mm	1.330 mm	
Tara		Peso máximo autorizado	Peso máximo remolcable	N.º de asientos	
8.300	kg.	31.500	kg.	---	---
Peso máximo 1.º eje (1)		Peso máximo 2.º eje	Peso máximo 3.º eje	Peso máximo 4.º eje	
11.500	kg.	10.000	kg.	10.000	kg.

DISTANCIAS ENTRE EJES

Entre 1.º y 2.º	Entre 2.º y 3.º	Entre 3.º y 4.º	Entre 5.º R y último	Entre extremos
4.860 mm	1.350 mm	---	6.210 mm	---

MOTOR	Marca	Modelo	Tipo	N.º cilindros, diámetro y carrera	Potencia fiscal
---	---	---	---	--- mm Ø --- mm	--- CVF.

FECHA INSPECCION: 26.5.1982

VALEDERA HASTA: 26.5.1983

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha las prescripciones que para circular por las vías públicas señala el vigente Código de la Circulación.

El Delegado provincial del
Ministerio de Industria,

EL DELEGADO PROVINCIAL

(Póliza y sello)

(1) En semi-remolques, peso máximo sobre la 5.ª rueda (5.ª R)
 (2) Espacio para anotar reformas autorizadas.

(2) 18-4-85 Este vehículo queda dispensado de la obligatoriedad del uso del antiempotramiento por ser camión de construcción y obras cuya caja sobresale sobre las ruedas menos de lo establecido.

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	Fecha de la inspección: 09 JUN. 2006 Valedera hasta/por: 09 DIC. 2006
N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: 15 DIC. 2006 Valedera hasta/por:	Fecha de la inspección: 15 DIC. 2006 Valedera hasta/por: 15 JUN. 2007
N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: 15 JUN. 2007 Valedera hasta/por: 15 DIC. 2007	Fecha de la inspección: 15 DIC. 2007 Valedera hasta/por: 15 JUN. 2008
N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: 03 JUL. 2008 Valedera hasta/por: 03 ENE. 2009	Fecha de la inspección: 03 FEB. 2009 Valedera hasta/por: 03 AGO. 2009
N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: 04 NOV. 2009 Valedera hasta/por: 04 MAYO 2010	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)