

N.º SERIE **Nº 014435 A**

DEPUTACION GENERAL DE ARAGON
ZARAGOZA

MATRICULA

Z-9804-AF

DESTINO

Número de identificación: VF6JKSB0000004429

Clasificación del vehículo:

2 2 1 1

N.º CERTIFICADO


16632

Marca: **RENAULT**
 Tipo: **C. CAJA FIJA**
 Variante:
 Denominación comercial: **S-100**
 Tara (kgf): **4.250**
 PTMA/PMA (kgf): **7.750**
 PTMA/PMA 1.º E (kgf): **2.700**
 PTMA/PMA 2.º E (kgf): **5.400**
 PTMA/PMA 3.º E (kgf): **---**
 PTMA/PMA 4.º E (kgf): **---**
 PMR S/F, C/F (kgf): **3.500/5.130**
 N.º y dim. neumáticos: **6/205-75R 17,5**
 N.º de asientos: **2/3**
 Volumen de bodegas:

Clase según R. 36:
 Altura total (mm.):
 Anchura total (mm.): **2.220**
 Via anterior/posterior (mm.): **1.603/1.651**
 Longitud total (mm.): **6.580**
 Voladizo posterior (mm.): **2.140**
 Distancia eje 1.º/2.º (mm.): **3.250**
 Distancia eje 2.º/3.º (mm.): **---**
 Distancia eje 3.º/4.º (mm.): **---**
 Distancia 5.ª rda./ult. (mm.): **---**
 Motor: Marca **PERKINS**
 Tipo **D-LJ**
 N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): **4/3.896**
 Potencia fiscal/real (C.V.F./kW.): **19,78**

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha las prescripciones que para circular por las vías públicas señala el vigente Código de la Circulación y reglamentación pertinente.

Por el Organismo Inspector,



Reintegrado el original



(sello)

Fecha: 12-06-89

Valedera por:

12-06-91

Observaciones y reformas autorizadas:

R. Transformado en camión cisterna isoterma normal IN. nº homologación del isoterma F-0173/037. Nuevas características. Clasificación 2228 camión cisterna isoterma. Tara: 4.250 Kgs. Anchura Total: 2.140 m. Longitud Total: 6.260 m. Voladizo posterior: 1,810 m. (17-1-94) (17-1-95)





ESTACION ITV 09-08
INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
C/ HOJA ADICIONAL

MATRICULA
Z-9804-AF

Certificado de Características
HOJA N.º
39

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la Inspección: **16-03-2012**
Valedera hasta/por: **16-03-2012**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 

Fecha de la inspección: **23-09-13**
Valedera hasta/por: **23-03-14**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 

Fecha de la inspección: **20 MAY 2015**
Valedera hasta/por: **20 MAY 2015**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 



Fecha de la inspección: **20 NOV 2015**
Valedera hasta/por: **20 NOV 2015**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 



Fecha de la inspección: **07 MAR 2016**
Valedera hasta/por: **07 MAR 2016**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 



Fecha de la inspección: **23 SEP 2016**
Valedera hasta/por: **23 SEP 2016**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 


Fecha de la inspección: **27 SEP 2016**
Valedera hasta/por: **27 MAR 2017**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 

Fecha de la inspección: **11 SEP 2018**
Valedera hasta/por: **11 MAR 2018**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 

Fecha de la inspección: **11 SEP 2018**
Valedera hasta/por: **11 MAR 2018**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 

Fecha de la inspección: **11 SEP 2018**
Valedera hasta/por: **11 MAR 2018**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 

Fecha de la inspección: **11 SEP 2018**
Valedera hasta/por: **11 MAR 2018**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 

Fecha de la inspección: **11 SEP 2018**
Valedera hasta/por: **11 MAR 2018**
N.º Informe Inspec.: **177.093**
Firma: 
(Sello) 

NOTA.- Este documento no es válido si no va acompañado de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo.