



DEPARTAMENTO HOMOLOGACIONES

Carretera, N.º 11, Km. 585

08760 Martorell

Número de identificación: WY 1777-197-310-1-07

Clasificación del vehículo: M1-00-01

Nº CERTIFICADO

Marca: VOLKSWAGEN

Tipo: 35AHD

Variante: SAVATTO

Denominación comercial: EUROUN LTD 2.0

Tara (kg): 1462 (15)

MTMA/MMA (kg): 3500

MTMA/MMA 1ª E (kg): 1600

MTMA/MMA 2ª E (kg): 2240

MTMA/MMA 3ª E (kg):

MTMA/MMA 4ª E (kg):

MMR S/V c/V (kg): 10/2000

Neumáticos: 170 R150 (15)

Nº de asientos:

Volumen de bodega:

Clase:

Altura total (mm):

Anchura total (mm):

Via anterior/posterior (mm):

Longitud total (mm):

Voladizo posterior (mm):

Distancia eje 1º/2º (mm):

Distancia eje 2º/3º (mm):

Distancia eje 3º/4º (mm):

Distancia 4ª rueda/ult. (mm):

Motor: Marca:

Tipo:

Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):

Potencia fiscal/real (C.V./KW):

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante legalmente autorizado por el DEPARTAMENTO HOMOLOGACIONES certifica que

el vehículo carrozado cuyas características se resenan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña

así como con las opciones arriba incluidas.

En Celada de de 2006

de Firma

Sociedad inscrita Registro de Comercio de Barcelona

Tomo 24887, Folio 171, Hoja 80744

Reformas autorizadas:

Fdo.: F. MARZOA CID

170 R150 (15)

10/2000

170 R150 (15)

EXEMPLAR PARA EL USUARIO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

MATRÍCULA:

Fecha de inspección:
 Valedora hasta/por:
 Nº informe inspección: (Sello)
 Firma:

Fecha de inspección:
 Valedora hasta/por:
 Nº informe inspección: (Sello)
 Firma:

Fecha de inspección:
 Valedora hasta/por:
 Nº informe inspección: (Sello)
 Firma:

Fecha de inspección: 19-11-12
 Valedora hasta/por: 19-11-13
 Nº informe inspección: 4812321387 (Sello)
 Firma: (109)

Fecha de inspección: 22-04-14
 Valedora hasta/por: 22-04-15
 Nº informe inspección: 4812808305 (Sello)
 Firma: (113)

Fecha de inspección: 27-07-15
 Valedora hasta/por: (116)
 Nº informe inspección: 4811210558 (Sello)
EMITIDA RESULTADO: KONTRAKOAI DESFAVORABLE

Fecha de inspección: 27-07-15
 Valedora hasta/por: 06-04-16
 Nº informe inspección: 4811310934 (Sello)
 Firma:

Fecha de inspección: 11-07-16
 Valedora hasta/por: (138)
 Nº informe inspección: 328658 (Sello)
 Firma: **EMITIDA RESULTADO: KONTRAKOAI DESFAVORABLE**



IAT TXARTELEN ORRI GEHIGARRIA
HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

ZK./Nº **000211838**

Bastidore Zk.: **WV1ZZZ2DZ5H027152**

Nº de bastidor:

Matrikula Zk.: **5998-DRJ**

Nº de matrícula:

Aurreko IAT Txartelaren Zk./Ziurtagiriaren Zk.:



051037840


Nº de Tarjeta ITV / Nº de certificado precedente:

AZTERKETA TEKNIKOAK / INSPECCIONES TÉCNICAS

<p>Data/Fecha: 23.07.18 Balio-epena/Validez: 23.07.18 Izenpea eta zigilua/Firma y sello 4813522011 (139)</p>	<p>Data/Fecha: 21.01.2017 Balio-epena/Validez: 21.07.2017 Izenpea eta zigilua/Firma y sello (143) 48.7392236</p>	<p>Data/Fecha: 19.07.2017 Balio-epena/Validez: _____ Izenpea eta zigilua/Firma y sello 48.3508751 (149)</p>
<p>Data/Fecha: 04-08-17 Balio-epena/Validez: 07-02-18 Izenpea eta zigilua/Firma y sello 4813520227 (150)</p>	<p>Data / Fecha: 27/02/2018 Balio-epena / Validez: ----- Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 3.630.917 5998DRJ(E) 170.261 km </p>	<p>Data / Fecha: 20/03/2018 Balio-epena / Validez: 20/09/2018 Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 3.644.108 5998DRJ(E) 172.014 km (151)</p>
<p>Data/Fecha: _____ Data / Fecha: 19/09/2018 Balio-epena / Validez: 20/09/2019 Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 3.757.652 5998DRJ(E) 189.129 km XN F</p>	<p>Data / Fecha: 18/03/2019 Balio-epena / Validez: 20/09/2019 Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 3.852.894 5998DRJ(E) 206.407 km </p>	<p>Data/Fecha: 18-03-2019 Balio-epena/Validez: 20-09-2019 Izenpea eta zigilua/Firma y sello 4813522894 (206)</p>
<p>Data/Fecha: _____ Data / Fecha: 07/10/2019 Balio-epena / Validez: 07/04/2020 Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 3.967.989 5998DRJ(E) 223.752 km </p>	<p>Data/Fecha: _____ Balio-epena / Validez: _____ Izenpea eta zigilua / Firma y Sello Data / Fecha: 13/07/2020 Balio-epena / Validez: 07/10/2020 Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 4.081.403 5998DRJ(E) 246.867 km </p>	<p>Data / Fecha: 19/11/2020 Balio-epena / Validez: ----- Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 4.156.205 5998DRJ(E) 267.306 km (207)</p>

AZTERKETA TEKNIKOAK / INSPECCIONES TÉCNICAS

<p>Data/Fecha: Data / Fecha: 27/11/2020 Balio-epa / Validez: Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 4.159.937 5998DRJ(E) 257.493 km</p> 	<p>Data / Fecha: 29/05/2021 Balio-epa / Validez: Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 4.245.391 5998DRJ(E) 274.831 km</p> <p align="center">EMAITZA/RESULTADO: KONTRAKOAI/DESAVORABLE</p> <p>2 Par. OBI Jna</p>	<p>Data / Fecha: 21/06/2021 Balio-epa / Validez: 21/12/2021 Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 4.257.197 5998DRJ(E) 276.430 km.</p> 
--	--	---

<p>Data / Fecha: 29/12/2021 Balio-epa / Validez: Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 4.341.758 5998DRJ(E) 285.910 km</p> <p align="center">EMAITZA/RESULTADO: KONTRAKOAI/DESAVORABLE</p> <p>Pa OBI Jna</p>	<p>Data / Fecha: 15/03/2022 Balio-epa / Validez: Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 4.375.777 5998DRJ(E) 286.053 km</p> <p align="center">EMAITZA/RESULTADO: KONTRAKOAI/DESAVORABLE</p> <p>P C L a</p>	<p>Data / Fecha: 28/04/2022 Balio-epa / Validez: Izenpea eta zigilua / Firma y Sello 4.395.244 5998DRJ(E) 286.087 km</p> <p align="center">EMAITZA/RESULTADO: KONTRAKOAI/DESAVORABLE</p> <p>Pa OBI Jna</p> 
---	---	--

<p>Data/Fecha: Balio-epa/Validez: Izenpea eta zigilua/Firma y sello</p>	<p>Data/Fecha: Balio-epa/Validez: Izenpea eta zigilua/Firma y sello</p>	<p>Data/Fecha: Balio-epa/Validez: Izenpea eta zigilua/Firma y sello</p>
--	--	--

<p>Data/Fecha: Balio-epa/Validez: Izenpea eta zigilua/Firma y sello</p>	<p>Data/Fecha: Balio-epa/Validez: Izenpea eta zigilua/Firma y sello</p>	<p>Data/Fecha: Balio-epa/Validez: Izenpea eta zigilua/Firma y sello</p>
--	--	--

Erreformak / Salmeta-eginbidea

Reformas en el vehiculo / Diligencia de venta