

Nº SERIE 24354224 B

MATRÍCULA

FRUEHAUF, S.A.
P. Marqués de Salamanca, 10 28006 MADRID

Número de identificación: VSPXXT381A037602

0376

Clasificación del Vehículo:
4317 5/R basculante

Nº CERTIFICADO
0376-02

Marca: FRUEHAUF
Tipo: T 34 C
Variante: 4317-N-S-8.450
Denominación comercial: Semi-remolque 3
Tara (kg): 7.750
MTMA/MMA (kg): 35.000
MTMA/MMA 1º E (kg): 8.000
MTMA/MMA 2º E (kg): 8.000
MTMA/MMA 3º E (kg): 8.000
MTMA/MMA 4º E (kg): 11.000
MNR S/F, c/F (kg):
Neumáticos: 6) 385/65R.22.5
Nº de asientos:

Clase:
Altura total (mm): 4.000
Anchura total (mm): 2.550
Vía anterior/posterior (mm): 2.030
Longitud total (mm): 8.450
Voladizo posterior (mm): 1.400
Distancia eje 1º/2º (mm): 1.310
Distancia eje 2º/3º (mm): 1.310
Distancia eje 3º/4º (mm):
Distancia 5ª rueda/ult. (mm): 5.750
Motor: Marca:
Tipo:
Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):
Potencia fiscal/real (C.V./KW):

Volumen de bodega:

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

vehículo con dos ejes volantes de eje incorporados

Observaciones: Vehículo exento de dispositivo antiempotramiento

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por FRUEHAUF, S.A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña D-1061 así como con las opciones arriba incluidas.

Aranjuez, a 08 de junio de 2001
Firma:

Sociedad inscrita: Registro Mercantil de Madrid, hoja 1917, folio 20, tomo 658, oral, 742, sección 3ª libro de Sdes.

Reformas autorizadas:
R/ Número de cubiertas diez, dos en 1º eje con neumáticos 385/65R.22.5, cuatro en 2º eje con neumáticos 13R.22.5 y 3º eje igual que 2º. (18-06-02).

12/06/2013 Retroquelado del número de identificación por deterioro del original. Número identificación: VSPXXT381A037602-R. ITV 0905

EJEMPLAR PARA EL USUARIO
CENTRO DE PUBLICACIONES
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Madrid, 27/11/01



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: 15 JUL 2015 Valedera hasta/por: 05 ENE 2016 N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello) ATISAE VILLASANTE	Fecha de la inspección: 04 ENE 2016 Valedera hasta/por: 15 JUL 2016 N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello) ATISAE CASTILLA Y LEON
Fecha de la inspección: 19 JUL 2016 Valedera hasta/por: 19 ENE 2017 N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello) ATISAE CASTILLA Y LEON	Fecha de la inspección: 18 ENE 2017 Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello) INSPECCION DE ATISAE VILLASANTE
Fecha de la inspección: 19 ENE 2017 Valedera hasta/por: 19 JUL 2017 N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello) ATISAE CASTILLA Y LEON	Fecha de la inspección: 19 JUL 2017 Valedera hasta/por: 19 ENE 2018 N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello) ATISAE CASTILLA Y LEON
Fecha de la inspección: 25 ENE 2018 Valedera hasta/por: 25 JUL 2018 N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello) ATISAE CASTILLA Y LEON	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)