

EMPRESA

N.º SERIE

5545274 B

MATRICULA

FRUEHAUF, S.A.

Pza. Marques de Salamanca, 10

28006 Madrid

B-02707-R

DESTINO

Número de identificación: KA051302

Clasificación del vehículo:

4

3

1

7

S/R volquete

N.º CERTIFICADO

0513.02

Marca:

FRUEHAUF

Tipo:

D 32 A

Variante:

FA2 - 1.360 - L

Denominación comercial: YBH-S/R volquete

Tara (kgf):

6.800

PTMA/PMA (kgf):

34.000/32.000

PTMA/PMA 1.º E (kgf):

11.000/10.500

PTMA/PMA 2.º E (kgf):

11.000/10.500

PTMA/PMA 3.º E (kgf):

--

PTMA/PMA 4.º E (kgf):

12.500

PMR S.F. C/F (kgf):

--

N.º y dim. neumáticos:

8) 13R.22,5

N.º de asientos:

--

Volumen de bodegas:

--

Clase según R. 36:

--

Altura total (mm):

3.125

Anchura total (mm):

2.500

Via anterior/posterior (mm):

1.816

Longitud total (mm):

7.220

Voladizo posterior (mm):

1.420

Distancia eje 1.º/2.º (mm):

1.360

Distancia eje 2.º/3.º (mm):

--

Distancia eje 3.º/4.º (mm):

--

Distancia 5.ª rda./ult. (mm):

5.080

Motor: Marca

--

Tipo

--

N.º Cilindros/Cilindrada (cm):

--

Potencia fiscal/real (C.V.F. kW):

--

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por **FRUEHAUF, S.A.**, certifica que el vehículo carrozado, cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña **D-1126**, así como con las opciones arriba incluidas.

Aranjuez, a 7

de agosto

de 19.89

Firma del Fabricante Nacional/Importador,

Sociedad inscrita Registro Mercantil de Madrid, hoja nº 1917, folio 20, tomo 659, general 242 Sección 3ª libro de Sdes.

Reformas autorizadas:

**18/04/08. Retroquelado mismo numero de bastidor por deterioro al original. ITV N°0905.**

**INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS**  
**HOJA ADICIONAL**  
**ATISAE CAL ITV 09-05**  
**09569 Villasant de Montija**  
**BURGOS**  
**Tfno. y Fax: 947140239**

**MATRICULA**  
**BI-02707-R**  
**Certificado de Caracteristicas**  
**HOJA N.º**  
**N.º 0513.02**  
**3**

**INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS**

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fecha de la inspección: <b>10 MAYO 2012</b><br/> Valedera hasta/por: <b>10 MAYO 2013</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p> | <p>Fecha de la inspección: <b>16 MAYO 2012</b><br/> Valedera hasta/por: <b>16 NOV. 2012</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p> |
| <p>Fecha de la inspección: <b>20 NOV. 2012</b><br/> Valedera hasta/por: <b>20 MAYO 2013</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p> | <p>Fecha de la inspección: <b>27 MAYO 2013</b><br/> Valedera hasta/por: <b>27 MAYO 2014</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p> |
| <p>Fecha de la inspección: <b>27 MAYO 2013</b><br/> Valedera hasta/por: <b>27 NOV. 2013</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p> | <p>Fecha de la inspección: <b>27 NOV. 2013</b><br/> Valedera hasta/por: <b>27 MAYO 2014</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p> |
| <p>Fecha de la inspección: <b>27 MAYO 2014</b><br/> Valedera hasta/por: <b>27 NOV. 2014</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p> | <p>Fecha de la inspección: <b>27 NOV. 2014</b><br/> Valedera hasta/por: <b>27 MAYO 2015</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p> |
| <p>Fecha de la inspección: <b>26 MAY 2015</b><br/> Valedera hasta/por: <b>26 NOV 2015</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p>   | <p>Fecha de la inspección: <b>20 ENE. 2016</b><br/> Valedera hasta/por: <b>20 JUL 2016</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p>  |
| <p>Fecha de la inspección: <b>05 OCT 2016</b><br/> Valedera hasta/por: <b>05 ABR 2017</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p>   | <p>Fecha de la inspección: <b>06 SEP 2017</b><br/> Valedera hasta/por: <b>06 MAR 2018</b><br/> N.º Informe Inspec.:<br/> Firma: <b>INSPECCIÓN DESFAVORABLE</b> (Sello)<br/> <b>ATISAE CAL ITV0905</b></p>   |

**NOTA.-Este documento no es válido si no va acompañado de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo.**