

003278 B P

EMPRESA

FRUEHAUF, S.A.  
Pza. Marques de Salamanca, 10  
Madrid--6

MATRICULA  
01705-R

DESTINO

Número de identificación: SN-83063501

N.º CERTIFICADO  
830635.01

Clasificación del vehículo:

BASTIDOR, AUTOBASTIDOR O CHASIS CABINA

Marca:	FRUEHAUF	Anchura máxima (mm.):	2.500
Tipo:	YBHS-F2PP-80/25	Vía anterior/posterior (mm.):	1.816
Variante:		Longitud máxima (mm.):	9.000
Denominación comercial:	S/R volquete	Voladizo máximo posterior (mm.):	2.000
PTMA/PMA (Kg.):	32.000	Distancia eje 1.º/2.º (mm.):	4.570
PTMA/PMA 1.º E (Kg.):	11.500	Distancia eje 2.º/3.º (mm.):	1.360
PTMA/PMA 2.º E (Kg.):	10.250	Distancia eje 3.º/4.º (mm.):	--
PTMA/PMA 3.º E (Kg.):	10.250	Distancia 5.º rda./ult. (mm.):	5.930
PTMA/PMA 4.º E (Kg.):	--	Motor: Marca	--
PMR S/F, C/F (Kg.):	--	Tipo	--
N. y dim. neumáticos ("")	Ocho, 11.00x20	N.º Cilindros/Cilindrada (c.c.):	--
N.º de asientos:	--	Potencia fiscal/real (C.V.F./Kw.):	--
Observaciones:			

Por las piezas de origen extranjero...  
 derechos de Aduanas.  
 El abajo firmante, legalmente autorizado por FRUEHAUF, S.A., certifica que el vehículo sin carrozar cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña D-504 Aranjuez a 17 de Febrero de 1984  
 Firma del Fabricante Nacional/Importador,

Sociedad inscrita: En el Registro Mercantil de Madrid, hoja nº 1.917, folio 20, tomo 659 general 242 de la Sección 3ª del Libro de Sdes.

EMPRESA	CARROCERIA	S/R volquete
FRUEHAUF, S.A.	Tara (Kg.)	6.910
	Voladizo posterior (mm.):	1.420
	Anchura total (mm.):	2.500
	N.º de asientos:	--
	Longitud total (mm.):	8.160
	Clase según R. 36:	--

El abajo firmante, legalmente autorizado por FRUEHAUF, S.A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña D-504 Aranjuez a 17 de Febrero de 1984  
 Firma del Fabricante Nacional/Importador,

Sociedad inscrita: Idem.

Reformas autorizadas: 18-1-85 Este vehículo queda dispensado de la obligatoriedad del uso de antienfriamiento por ser camión de construcción y obras cuya caja sobresale sobre las ruedas menos de lo establecido.

SERVICIO DE PUBLICACIONES  
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA  
Mod. 111V



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: 02 ENE. 2012
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
INSPECCIÓN DESFAVORABLE
ATISAECAL ITV0905

Fecha de la inspección: 02 ENE. 2012
Valedera hasta/por: 02 JUL. 2012
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)
ATISAECAL ITV0905

Fecha de la inspección: 02 AGO. 2012
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
INSPECCIÓN DESFAVORABLE
ATISAECAL ITV0905

Fecha de la inspección: 16 AGO. 2012
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec. 16 FEB. 2013
Firma
(Se)
ATISAECAL ITV0905

Fecha de la inspección: 19 FEB. 2013
Valedera hasta/por: 19 ABO. 2013
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)
ATISAECAL ITV0905

Fecha de la inspección: 16 OCT. 2013
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
INSPECCIÓN DESFAVORABLE
ATISAECAL ITV0905

Fecha de la inspección: 15 ENE. 2014
Valedera hasta/por: 15 JUL. 2014
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)
ATISAECAL ITV0905

Fecha de la inspección:
Valedera hasta/por: 08 SET. 2014
N.º Informe Inspec.
Firma
INSPECCIÓN DESFAVORABLE
ATISAECAL ITV0905

Fecha de la inspección: 08 SET. 2014
Valedera hasta/por: 08 MAR. 2015
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)
ATISAECAL ITV0905

Fecha de la inspección:
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)

Fecha de la inspección:
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)

Fecha de la inspección:
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)

Fecha de la inspección:
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)

Fecha de la inspección:
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)

Fecha de la inspección:
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)

Fecha de la inspección:
Valedera hasta/por:
N.º Informe Inspec.
Firma
(Se)